



Portaria Nº251/2024

Considerando que compete ao CTM elaborar normas sobre o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR e as atividades a ele relacionadas, direta ou indiretamente, conforme disposto na Cláusula Oitava, 8.1, V, do Protocolo de Intenções celebrado entre o Estado de Pernambuco, o Município do Recife e o Município de Olinda, anexo único da Lei Estadual nº 13.235 de 24 de maio de 2007;

Considerando que são objetivos do CTM assegurar que os serviços de transporte público de passageiros da Região Metropolitana do Recife sejam prestados de acordo com os parâmetros adequados de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, bem como, prover condições adequadas de transporte público à população, tanto em termos qualitativos como quantitativos, compatíveis com capacidade de pagamento dos usuários e, também, estabelecer, fiscalizar, avaliar controlar os parâmetros do serviço prestado pelos operadores, dentro das especificações pertinentes;

Considerando a assunção emergencial de linhas da empresa Expresso Vera Cruz Ltda em caráter provisório, mediante a revogação de permissão da referida empresa do STPP/RMR e a aquisição por comodato de ônibus daquela operadora;

Considerando a Carta EME CAX 2024 (Doc. SEI nº 56139103), protocolado através do processo SEI nº 0050500003.006360/2024-35, onde foram anexados as declarações de compra dos veículos para incorporação permanente na frota, com previsão de entrega nos meses subsequentes;

Considerando a carta conjunta da operadora Caxangá Empresa de Transporte Coletivo LTDA e Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo LTDA (54461092), datada de 12 de agosto de 2024;

Considerando que o transporte público é direito social estabelecido no art. 6º da CRFB e que é dever do Estado garantir a continuidade do serviço público essencial;

Considerando o estabelecido no art. 90 do RTPP/RMR que possibilita a operação de ônibus sem o certificado de vistoria;

Considerando que a vedação à operação dos ônibus transferidos em comodato da Expresso Vera Cruz LTDA, até que todos tenham passado pela vistoria rotineira, impede a oferta do serviço de transporte nas linhas com permissão anterior revogada;

Considerando o esforço das empresas operadoras Caxangá Empresa de Transporte Coletivo LTDA e Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo LTDA no sentido de disponibilizar a frota no período da assunção emergencial de linhas da empresa Expresso Vera Cruz Ltda;

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a utilização em serviço do STPP/RMR dos ônibus listados no ANEXO I desta portaria, até 31 de dezembro de 2024, pelas operadoras Caxangá Empresa de Transporte Coletivo LTDA e Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo LTDA, sem o certificado de vistoria, em vigor.

Parágrafo Primeiro. A autorização de que trata o *caput* deste artigo depende da apresentação das ordens de serviço de cada ônibus contendo as seguintes informações: data de realização do serviço; assinatura do responsável pela realização dos serviços; descrição dos itens, falhas ou possíveis defeitos identificados e solucionados e de laudo técnico do veículo, específico e individual, firmado pelo engenheiro responsável pela frota, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido pelo CREA-PE;

Parágrafo Segundo. O laudo técnico de que trata o parágrafo primeiro, deve atestar as condições adequadas de higiene, de conforto, de acessibilidade e de segurança para o transporte de passageiros no STPP/RMR, bem como a adequação dos itens do documento "Itens de Verificação de Vistoria", ANEXO II desta portaria;

Art. 2º Autorizar a utilização em serviço do STPP/RMR da frota da empresa Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo LTDA que foram utilizados na empresa Caxangá Empresa de Transporte Coletivo LTDA e da empresa Caxangá Empresa de Transporte Coletivo LTDA que foram utilizados na empresa Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo LTDA, sem o certificado de vistoria, em vigor, até 31 de dezembro de 2024.

Art. 3º - É dever da permissionária somente operar com o veículo adequado aos parâmetros estabelecidos para o STPP/RMR, sendo vedada a utilização de veículos com problemas elencados nos grupos de risco da Portaria 003/2010 do Diretor Presidente do CTM;

Parágrafo Único. O CTM poderá realizar vistoria do ônibus, a qualquer tempo e em qualquer lugar, e poderá determinar a retenção do ônibus. A liberação do ônibus retido ocorrerá apenas após a vistoria e autorização do CTM, sob pena da multa estabelecida no RTPP/RMR;

Art. 4º - Conforme o art. 90 do RTPP/RMR e com autorização expressa do CTM, os ônibus listados no ANEXO I estão autorizados a operar sem o Certificado de Vistoria, em vigor;

Art. 5º - A substituição dos ônibus listados no ANEXO I revoga a referida autorização;

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura eletrônica do Diretor Presidente.

Recife, 19 de dezembro de 2024.

DIRETOR PRESIDENTE

A) MATHEUS FREITAS

ANEXO I

RELAÇÃO DE VEÍCULOS							
Tipo de Processo		Emp.	Nº Ord.	Placa	Processo	Nº Ord - Empresa Anterior (VRC)	Validade do certificado (VRC)
1	Inclusão	EME	41	OYP6859	0050500003.005906/2024-31	14	01/10/24
2	Inclusão	EME	42	OYP7299	0050500003.005908/2024-20	24	08/10/24
3	Inclusão	EME	43	PDT1653	0050500003.005911/2024-43	97	18/09/24
4	Inclusão	EME	44	PGV9674	0050500003.005910/2024-07	107	05/10/24
5	Inclusão	EME	46	PGW7H64	0050500003.005903/2024-05	117	09/10/24
6	Inclusão	EME	48	PGW7H74	0050500003.005913/2024-32	147	27/11/24
7	Inclusão	EME	49	OYP7729	0050500003.005914/2024-87	164	05/10/24
8	Inclusão	EME	52	PED4627	0050500003.005917/2024-11	296	10/11/24
9	Inclusão	EME	54	PED4537	0050500003.005921/2024-89	326	11/10/24
10	Inclusão	EME	55	GDW9A91	0050500003.005922/2024-23	327	09/10/24
11	Inclusão	EME	56	PGV0357	0050500003.005924/2024-12	346	12/01/25
12	Inclusão	EME	58	PGW2757	0050500003.005866/2024-27	526	12/10/24
13	Inclusão	EME	59	PGW2088	0050500003.005868/2024-16	556	22/10/24
14	Inclusão	EME	60	PGW2837	0050500003.005927/2024-56	576	27/11/24
15	Inclusão	EME	61	PGW2867	0050500003.005928/2024-09	586	29/10/24
16	Inclusão	EME	63	PGW3017	0050500003.005925/2024-67	606	12/10/24
17	Inclusão	EME	64	PGW1648	0050500003.005923/2024-78	636	25/09/24
18	Inclusão	CAX	11	PDF9621	0050500003.005919/2024-18	145	21/11/24
19	Inclusão	CAX	13	PDF9811	0050500003.005876/2024-62	205	17/10/24
20	Inclusão	CAX	14	PDG0191	0050500003.005907/2024-85	245	13/09/24

ANEXO II

CÓDIGOS E NOMENCLATURAS

TIPO	GRUPO	CÓDIGO	ITENS
1	FRENTE DO VEÍCULO	1.1	BUZINA (NÃO CONFORME)
		1.2	ESGUICHO (NÃO CONFORME)
		1.3	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO (DIREITO / ESQUERDO) (TRINCADO / LENTE DANIFICADA)
		1.4	FARÓIS (ALTO / BAIXO) (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADO)
		1.5	GRADE FRONTAL (NÃO CONFORME)
		1.6	LANTERNAS DIANTEIRAS (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADAS)
		1.7	LIMPADOR DE PARA-BRISA DIREITO (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADO)
		1.8	LIMPADOR DE PARA-BRISA ESQUERDO (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADO)
		1.9	LUZ DE POSIÇÃO (CORUJINHAS) (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADO)
		1.10	LUZES DE SETA DIANTEIRAS (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADAS)
		1.11	PAINEL DE DESTINO ELETRÔNICO (MAU FUNCIONAMENTO / DANIFICADO)
		1.12	PLACA DIANTEIRA (NÃO CONFORME)
		1.13	PARA-CHOQUE DIANTEIRO (SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		1.14	PARA-BRISA (DIREITO / ESQUERDO) (TRINCADO)
2	LATERAL ESQUERDA	2.1	BATERIAS (NÃO FIXADA)
		2.2	CABO DE BATERIA (SOLTO / OXIDADO)
		2.3	CALHA SUPERIOR (SOLTA / FALTANDO / DANIFICADA)
		2.4	FAIXA REFLETIVA (FALTANDO/DESGASTADA)
		2.5	FILTRO DE AR (MAL FIXADO)
		2.6	JANELA DO MOTORISTA (NÃO CONFORME)
		2.7	LAYOUT GERAL EXTERNO (NÃO CONFORME)
		2.8	PNEUS (DIANTEIROS / TRASEIROS) (LISOS / RECAUCHUTADOS / RASGADOS)
		2.9	PRISIONEIRO / PORCAS (DIANTEIRA / TRASEIRA) (NÃO CONFORME / MAL FIXADA)
		2.10	QUEBRA-VENTO (FALTANDO / TRINCADO / DANIFICADO)
		2.11	RODAS (DIANTEIRA / TRASEIRA) (SOLDADA / TRINCADA / DANIFICADA)
		2.12	SINALIZAÇÃO (NÃO CONFORME)
3	TRASEIRA	2.13	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (MAL FIXADA / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.1	LANTERNAS TRASEIRAS (NÃO CONFORME / FALTANDO)
		3.2	LUZ DE POSIÇÃO (CORUJINHAS) (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.3	LUZES DE FREIO / BRAKE LIGHT (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.4	LUZES DE ILUMINAÇÃO DA PLACA (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.5	LUZES DE MARCHA A RÉ / SIRENE (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.6	LUZES DE SETA TRASEIRAS (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADA)
		3.7	PARA-CHOQUE TRASEIRO (SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		3.8	PLACA TRASEIRA (NÃO CONFORME)
4	LATERAL DIREITA	3.9	REVESTIMENTO / FRISOS EXTERNOS (SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		4.1	FAIXA REFLETIVA (FALTANDO / DESGASTADA)
		4.2	PNEUS (DIANTEIROS / TRASEIROS) (LISOS / RECAUCHUTADOS / RASGADOS)
		4.3	PORTA CENTRAL (MAU FUNCIONAMENTO / DANIFICADA / VAZAMENTO)
		4.4	PORTA DIANTEIRA (MAU FUNCIONAMENTO / DANIFICADA / VAZAMENTO)
		4.5	PORTA(S) TRASEIRA(S) (MAU FUNCIONAMENTO / DANIFICADA(S) / VAZAMENTO)
		4.6	PRISIONEIRO / PORCAS (DIANTEIROS / TRASEIROS) (NÃO CONFORME)
		4.7	REVESTIMENTO / FRISOS EXTERNOS (SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		4.8	RODAS (DIANTEIRA / TRASEIRA) (SOLDADA / TRINCADA / DANIFICADA)
5	INTERIOR DO VEÍCULO	4.9	SINALIZAÇÃO (NÃO CONFORME)
		5.1	ADESIVOS INTERNOS (SOLTOS / FALTANDO / DANIFICADOS)
		5.2	ADESIVOS OBRIGATÓRIOS (NÃO CONFORME / FALTANDO)
		5.3	ALÇAPÃO (DIANTEIRO / TRASEIRO) (NÃO CONFORME / FALTANDO / DANIFICADO)
		5.4	ALAVANCA DE CÂMBIO / GUARDA PÓ (DANIFICADA)
		5.5	ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO (SOLTA / DANIFICADA)
		5.6	APOIO DOS BRAÇOS (RASGADOS / FALTANDO / SOLTOS)
		5.7	ARCO DA SANFONA (COM FOLGA)
		5.8	AR CONDICIONADO (NÃO CONFORME / MAU FUNCIONAMENTO)
		5.9	BALAÚSTRES (SOLTOS / FALTANDO / DANIFICADOS)
		5.10	BANCO DO COBRADOR (SOLTOS / QUEBRADOS / RASGADOS)
		5.11	BANCO DO MOTORISTA (SOLTO / RASGADO / DANIFICADO)
		5.12	BANCOS DOS PASSAGEIROS / BASCULANTE (SOLTO / QUEBRADO / RASGADO)

TIPO	GRUPO	CÓDIGO	ITENS
	1	5.13	BOTOEIRAS DA CIGARRA (FALTANDO / SEM FUNCIONAR / SOLTA)
		5.14	CÂMERAS DE VÍDEO (04 / MAIS DE 04 - INFORME QUANTIDADE)
		5.15	CAMPAINHA SOLICITAÇÃO DE PARADA (NÃO CONFORME / FALTANDO)
		5.16	CATRACA (COM FOLGA / SEM TAMPA)
		5.17	CERTIFICADO DE VISTORIA (AUSENTE / VENCIDO)

5	INTERIOR DO VEÍCULO	1		5.18	CILINDRO DA PORTA	(NÃO CONFORME)
		1		5.19	CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA	(FALTANDO / DANIFICADO)
		1		5.20	COLUNA DE DIREÇÃO	(FOLGA / MAL FIXADA)
			3	5.21	CORRIMÃO	(SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		1		5.22	CORTINAS DE AR	(NÃO CONFORME / MAU FUNCIONAMENTO)
		1		5.23	CÚPULA / TETO	(INFILTRAÇÃO / DANIFICADA)
		1		5.24	DIFUSORES DE CONDESAÇÃO	(NÃO CONFORME / MAU FUNCIONAMENTO)
		1		5.25	DEGRAUS DA PORTA	(SOLTOS / DANIFICADOS)
			3	5.26	ESPELHO RETROVISOR INTERNO	(SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
		1		5.27	EMBREAGEM	(DANIFICADA)
		1		5.28	EXTINTOR DE INCÊNDIO	(VENCIDO / FALTANDO / DANIFICADO)
		1		5.29	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO	(NÃO FUNCIONA / NÃO CONFORME)
		1		5.30	FREIO DE ESTACIONAMENTO	(NÃO CONFORME / FALTANDO / VAZAMENTO)
			3	5.31	FIAÇÃO	(SOLTA / FALTANDO / DANIFICADA)
		1		5.32	HASTE (tirante) SUPERIOR DA SANFONA	(COM FOLGA)
		1		5.33	ILUMINAÇÃO DO SALÃO	(NÃO CONFORME / FALTANDO)
		1		5.34	ILUMINAÇÃO NOS DEGRAUS / PORTAS	(NÃO CONFORME)
			3	5.35	JANELAS / VIDROS / CALHAS	(FALTANDO / TRINCADAS / QUEBRADAS)
				5.36	LACRES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	(FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		5.37	LIMPEZA	(SUJO / COM INSETOS)
				5.38	PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MOTORISTA	(DANIFICADO / MAU FUNCIONAMENTO)
			3	5.39	PARASOL DO MOTORISTA	(FALTANDO / DANIFICADO)
		1		5.40	PEGA-MÃO DAS PORTAS	(SOLTO / COM FOLGA / DANIFICADO)
		1		5.41	PÉ / MANCAL DAS PORTAS	(SOLTO / COM FOLGA / DANIFICADO)
		1		5.42	PEV - PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR / RAV	(NÃO CONFORME)
				5.43	PISO	(SUJO / LISO / COM PARAFUSO ALTO / MAL FIXADO)
		1		5.44	REVESTIMENTO DOS PEDAIS	(FALTANDO / COM DESGASTE)
		1		5.45	REVESTIMENTO E FRISOS INTERNOS	(SOLTOS / FALTANDO / DANIFICADOS)
			3	5.46	PUXADOR DE JANELAS	(FALTANDO / DANIFICADO)
			2	5.47	SBP - SISTEMA DE BLOQUEIO DE PORTA	(NÃO CONFORME)
		1		5.48	SANFONA	(RASGADA)
		1		5.49	SISTEMA DE IGNIÇÃO	(NÃO CONFORME / DANIFICADO)
		1		5.50	TAPA COXA	(MAL FIXADO / DANIFICADO)
				5.51	TACÓGRAFO	(DANIFICADO / MAU FUNCIONAMENTO)
				5.52	TAMPA DE INSPEÇÃO DO CÂMBIO	(MAL FIXADA / DANIFICADA)
			3	5.53	TAMPA DE INSPEÇÃO DO MOTOR (CAPÔ)	(SOLTA / FALTANDO / DANIFICADA)
		1		5.54	TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	(NÃO CONFORME)
		1		5.55	VÁLVULA DE EMERGÊNCIA DAS PORTAS	(NÃO CONFORME)
		1		5.56	VIDRO TRASEIRO	(MAL FIXADO / TRINCADO)
		1			VOLANTE	(SOLTO / COM DESGASTE / DANIFICADO)
6	PARTE INFERIOR	1		6.1	ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRAS	(SOLTAS / FALTANDO / DANIFICADAS)
		1		6.2	ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS	(SOLTAS / FALTANDO / DANIFICADAS)
		1		6.3	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	(SOLTO / FALTANDO / DANIFICADO)
			3	6.4	AMORTECEDORES DIANTEIROS	(MAL FIXADO / VAZAMENTO / DANIFICADAS)
		1		6.5	AMORTECEDORES TRASEIROS	(SOLTOS / VAZAMENTO / DANIFICADOS)
			3	6.6	BARRAS DE DIREÇÃO	(TRINCAS / SOLDADAS / COM FOLGA)
		1		6.7	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	(DANIFICADA)
		1		6.8	BOMBA/RESERVATÓRIO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	(NÃO CONFORME / DANIFICADA / VAZAMENTO)
			2	6.9	BRAÇO PITTMAN	(COM FOLGA)
		1		6.10	BARRAS ESTABILIZADORAS DIANTEIRAS	(FALTANDO / FOLGA NAS BUCHAS /BORRACHAS)
		1		6.11	BARRAS ESTABILIZADORAS TRASEIRAS	(FALTANDO)
		1		6.12	BARRAS TENSORAS DIANTEIRAS	(SOLDADAS / DANIFICADAS)
		1		6.13	BARRAS TENSORAS TRASEIRAS	(SOLDADAS / DANIFICADAS)
		1		6.14	BATEDORES DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	(FALTANDO / DANIFICADOS)
			2	6.15	BATEDORES DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	(FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		6.16	BOLSAS DE AR DA SUSPENSÃO	(VAZAMENTO / DEFORMADAS)
		1		6.17	BUCHA DA BARRA TENSORA DIANTEIRA	(FALTANDO)
		1		6.18	BUCHA DA BARRA TENSORA TRASEIRA	(FALTANDO / FOLGA NAS BUCHAS / BORRACHAS)
			2	6.19	CAIXA DE DIREÇÃO	(SOLTA / DANIFICADA / VAZAMENTO)
			3	6.20	CAIXA DE MUDANÇA (CÂMBIO)	(DANIFICADA)
			2	6.21	CARTER DO MOTOR	(SOLTO / DANIFICADO)

TIPO	GRUPO	CÓDIGO	ITENS
		6.22	COIFAS DE TERMINAIS DE DIREÇÃO (SOLTAS / DANIFICADAS)

6	PARTE INFERIOR	1		6.23	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	(NÃO CONFORME / DANIFICADO)
		1		6.24	CORREIAS	(DANIFICADAS / COM RUÍDO)
		1		6.25	COXINS / SUPORTES (MOTOR E CÂMBIO)	(SOLTOS / DANIFICADOS)
		1		6.26	CINTA DA TRANSMISSÃO	(FALTANDO / DANIFICADA)
		1		6.27	CHASSI DA 5ª RODA	(NÃO CONFORME)
		1		6.28	CHASSI / ESTRUTURA CARROCERIA	(TRINCADAS / C/ CORROSÃO / DANIFICADAS)
		1		6.29	COMPRESSOR DE AR	(DANIFICADO)
		1		6.30	CRUZETAS	(COM FOLGA / DANIFICADAS)
		1		6.31	CUÍCAS DOS FREIOS	(VAZAMENTO)
		1		6.32	EIXO / ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	(MAL FIXADA / FOLGADO)
		1		6.33	EIXO DIANTEIRO	(DANIFICADO)
		1		6.34	EIXO TRASEIRO	(DANIFICADO / VAZAMENTO OU TRINCADO)
		1		6.35	ESCAPAMENTO	(SOLTO / DANIFICADO / MAL DIRECIONADO)
				6.36	FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS	(SOLTOS / DANIFICADOS)
		1		6.37	FEIXES DE MOLAS TRASEIROS	(DESALINHADOS / DANIFICADOS)
		1		6.38	FIAÇÃO	(SOLTA / FALTANDO / DANIFICADA)
			3	6.39	FLANGE DO EIXO DE TRANSMISSÃO	(COM FOLGA / DANIFICADO)
		1		6.40	FUNCIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO	(NÃO CONFORME)
		1		6.41	FUNCIONAMENTO DO MOTOR	(IRREGULAR)
		1		6.42	GRAMPOS DIANTEIROS	(SOLTOS / FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		6.43	GRAMPOS TRASEIROS	(SOLTOS / FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		6.44	JUMELOS DIANTEIROS	(SOLTOS / DANIFICADOS)
		1		6.45	JUMELOS TRASEIROS	(SOLTOS / DANIFICADOS)
		1		6.46	LIMITADORES DA 5ª RODA	(REPROVADO)
		1		6.47	LONAS DE FREIO	(CONTAMINADA)
			3	6.48	MANGA DE EIXO	(COM FOLGA EXCESSIVA)
			3	6.49	MANGUEIRAS / CONEXÕES	(VAZAMENTO / DANIFICADAS)
		1		6.50	MOTOR DE PARTIDA	(NÃO CONFORME)
		1		6.51	PINO DE SUPORTE FIXO / JUMELO	(SOLTO / DANIFICADO)
		1		6.52	PINO DE SUPORTE FIXO TRASEIRO	(SOLTO / DANIFICADO)
		1		6.53	PINO DE CENTRO DA 5ª RODA	(NÃO CONFORME)
		1		6.54	PORCAS AUTO-TRAVANTES/ COM CUPILHAS	(SOLTAS / FALTANDO)
		1		6.55	PRATOS DAS RODAS	(FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		6.56	RADIADOR / MANGOTE	(VAZAMENTO / MAL FIXADO)
		1		6.57	SERVO DA EMBREAGEM	(VAZAMENTO)
			3	6.58	SISTEMA PNEUMÁTICO	(COM VAZAMENTO / EXCESSO DE HUMIDADE)
		1		6.59	SUPORTES FIXOS DIANTEIROS	(NÃO CONFORMES / FALTANDO / DANIFICADOS)
		1		6.60	SUPORTES FIXOS TRASEIROS	(SOLTOS / DANIFICADOS)
		1		6.61	TANQUE DE COMBUSTÍVEL / SUPORTE	(SOLTO / VAZANDO / DANIFICADO)
		1		6.62	TERMINAIS DE DIREÇÃO / PARAFUSO LIMITADOR	(COM FOLGA / FALTANDO / MAL REGULADO)
		1		6.63	TESTE DE TRINCA (veículo a partir de 07 anos)	(REPROVADO)
		1		6.64	TRAVA DO PINO DO OLHAL DA MOLA DIANTEIRO	(SOLTA / DANIFICADA)
		1		6.65	TRAVA DO PINO DO OLHAL DA MOLA TRASEIRO	(FALTANDO / DANIFICADA)
		1		6.66	URNA DO MOTOR	(TRINCADA / FALTA TAMPA)
		1		6.67	VÁLVULA APU	(COM VAZAMENTO)
		1		6.68	VÁLVULA DE NÍVEL	(MAL FIXADA / DANIFICADA / VAZAMENTO)
		1		6.69	VÁLVULA PEDAL	(COM VAZAMENTO)
		1		6.70	VÁLVULA RELÉ	(NÃO CONFORME)
		1		6.71	VAZAMENTO DE ÓLEO	(CÂMBIO / DIFERENCIAL)
		1		6.72	VAZAMENTOS	(ÁGUA / ÓLEO DIESEL / LUBRIFICANTE)



Documento assinado eletronicamente por **Kilma Gouveia dos Santos**, em 19/12/2024, às 10:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Silva De Freitas**, em 03/01/2025, às 14:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60192653** e o código CRC **E47DC3EB**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Av. Alfredo Lisboa, 76, - Bairro Recife, Recife/PE - CEP 50030-150, Telefone: (81) 3182.5510